

UTENSÍLIOS PARA APLICAÇÃO:



Brosse



Bâche de protection



Pulvérisateur



Adhésif

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

Em suportes limpos, aplicar puro 2 a 3 demão (mediante porosidade) de Migrastop 40 com, no mínimo, 2 horas de intervalo.

Em caso de excesso de pulverização (escorrimento ou possas), deixar absorver durante 10 min e molhar ligeiramente a superfície tratada, de maneira a evitar esflorecencias.

CONSUMOS MÉDIOS:

1 Litro = 3m2 a 5m2 em função da porosidade

Temperaturas de aplicação	Mini	Maxi
Temperatura do suporte	5°C	0°C
Temperatura ambiente	5°C	5°C

CONDIÇÕES E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

MIGRASTOP 40 está pronto a aplicar. Não misturar com outros produtos, Não diluir. Proteger todos os suportes em que o produto não vai ser aplicado: vidros, alumínio, PVC, pinturas, madeiras, veículos, etc...

Não aplicar em pleno sol, nem com temperaturas muitas elevadas. Não aplicar com tempo de gelo ou risco de gelo nas horas a seguir a aplicação. Não utilizar pulverizador no caso de ventos fortes.

Em caso de projecção, enxaguar com água as partes atingidas.

Agitar antes de aplicar.

LIMPEZA DO MATERIAL:



Gouttières



Ouvertures



Véranda

Limpar os materiais com água, não deixar produto dentro do pulverizador. Reciclar ou eliminar as embalagens conforme legislação em vigor.

CARACTERÍSTICAS:

ESTADO: Liquido **COR:** Incolor **AROMA:** neutro

PROTEÇÃO:



Protection respiratoire



Gants



Bottes



Lunettes



Combinaison de travail

Realizar antes um ensaio antes de qualquer tratamento definitivo.

As informações contidas neste folheto são destinadas a ajudar o usuário, Resultam de ensaios realizados de forma objectiva e em nosso laboratório. Cabe ao utilizador dos nossos produtos assegurar-se que este é o aconselhado para as suas necessidades. Assim evitar-se-ao erros de aplicação pelos quais a coprisnor não se podera responsabilizar.